


Nie dla czadu

Trwa sezon grzewczy, w wielu domach uruchamiane są kominki, piece i kotły. To odpowiedni moment, aby zlecić przegląd instalacji, sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych oraz zamontować czujniki tlenku węgla (czadu), aby uchronić siebie i swoich bliskich przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Tlenek węgla (czad) to bezwonny i bezbarwny gaz, dlatego tak trudno go wykryć.



NIE DLA CZADU


RCB



ZAINSTALUJ CZUJNIK CZADU




NIE ZASŁANIAJ KRATEK WENTYLACYJNYCH



SPRAWDŹ SZCZELNOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH



SPRAWDZAJ WENTYLACJĘ, ZWŁASZCZA ŁAZIENEK



WIETRZ POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH KORZYSTASZ Z TERM I PIECÓW GAZOWYCH

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA



ZABURZENIA KONCENTRACJI, ZAWROTY GŁOWY, BÓL GŁOWY



OSŁABIENIE



WYMIOTY, DRGAWKI, ZWOLNIONY ODDECH



ZABURZENIA TĘTNA

W każdym przypadku natychmiast zadzwoń po pomoc lekarską



 @RCB_RP  @rzadowecentrumbezpieczenstwa  @rcbgovpl

Objawy zatrucia

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:

- ból głowy;
- zaburzenia koncentracji;
- zawroty głowy;

- osłabienie;
- wymioty;
- konwulsje, drgawki;
- utrata przytomności;
- śpiączka;
- zaburzenia tętna;
- zwolniony oddech.

Kiedy?

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:

- wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze;
- niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych;
- niesprawne przewody kominowe w budynków;
- niedrożna wentylacja pomieszczeń;
- pożary.

Czad - ochrona

- przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzać szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić;
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki;
- nie zaklejać i nie zasłaniać krutek wentylacyjnych;
- upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne; używać ich zgodnie z instrukcją producenta;
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność;
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien;
- zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania;
- w wypadku zaobserwowania objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i tego jak im zapobiec na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

<http://www.straz.gov.pl/porady/czad>

Instytucjami monitorującymi zagrożenie jest Państwowa Straż Pożarna oraz Nadzór Budowlany.