

## **Dostępność architektoniczna**

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Mosinie przy Placu 20 Października 1, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście główne do budynku znajduje się od strony Parafii pw. Św. Mikołaja w Mosinie. Do wejścia prowadzą cztery stopnie, z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się stojak na rowery,
- jest możliwość skorzystania z przycisku znajdującego przy drzwiach wejściowych do budynku, umożliwiającego wezwanie pracownika biura obsługi interesanta, który udzieli pomocy,
- wszelkich informacji udziela pracownik w biurze obsługi interesanta w holu głównym,
- w budynku brak windy,
- korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się po parterze budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe),
- jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej,
- brak możliwości skorzystania w budynku z oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
- po prawej stronie od wejścia głównego budynku znajduje się miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- po lewej stronie budynku, od strony rynku w Mosinie, na parkingu wyznaczone są 3 miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Dworcowej 3. Do wejścia prowadzi 5 schodów z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po prawej stronie, za budynkiem, znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stojak na rowery,
- jest możliwość skorzystania z przycisku znajdującego przy drzwiach windy na parterze budynku umożliwiającego wezwanie pracownika biura obsługi interesanta, który udzieli pomocy,
- w budynku jest winda, informacja w kabinie w zapisie punktowym, z przyciskami w alfabecie Brajla oraz informacja głosowa,

- możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem biura obsługi interesanta na I piętrze budynku,
- korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się po całym budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe),
- możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej,
- brak możliwości skorzystania w budynku z oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Dostępna jest zarówno od strony Ośrodka Pomocy Społecznej jak i od strony Straży Miejskiej. Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Wejście do Straży Miejskiej znajduje się z tyłu budynku przy podjeździe,
- po prawej stronie budynku, na parkingu, jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Do wejścia prowadzą cztery stopnie,
- po prawej stronie wejścia znajduje się winda osobowa,
- po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- drzwi do budynku wyposażone są w lekki próg, następnie przedsionek i kolejne drzwi bez progu,
- w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w I kwartale 2022 oddano do użytku windę osobową, a w I kwartale 2024 roku zyskał dodatkowe wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością,
- osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze budynku oraz korzystać z windy osobowej, by dostać się na piętro budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku, dojście na piętro windą bądź schodami,

- po lewej stronie przed budynkiem jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek główny Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 4 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- biblioteka mieści się na parterze. Do wejścia prowadzi 7 schodów, z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po prawej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- jedna sala biblioteczna wraz z księgozbiorem, tzw. sala młodzieżowa, oraz gabinet dyrektora i księgowej znajdują się na wyższym poziomie, brak windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
- przy budynku jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Czapurach, ul. Poznańska 78 jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- biblioteka mieści się na parterze. Przy wejściu do budynku znajduje się 9 schodów,
- po lewej stronie od wejścia jest podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku brak pętli indukcyjnej,
- w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami dostępna,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Daszewicach, ul. Szkolna 16 jest nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- budynek znajduje się na piętrze, do którego prowadzi 7 schodów,
- brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- brak windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Rogalinie, ul. Poznańska 19 jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- biblioteka mieści się na parterze. Do budynku prowadzą 3 schody,
- po lewej stronie od wejścia jest podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Krosinku, ul. Wiejska 49 jest nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- budynek znajduje się na wysokim parterze. Do budynku prowadzą 3 schody,
- brak podjazdu przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- brak windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Filia w Pecnej, ul. Główna 50 jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście do biblioteki znajduje się na poziomie gruntu, nie ma potrzeby pokonywania schodów,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami,
- w budynku brak obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Dworcowej 3. Do wejścia prowadzi 5 schodów z poręczami po obu stronach, ułatwiającymi dostęp,
- po prawej stronie, za budynkiem, znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stojak na rowery,
- wszystkie pomieszczenia dla użytkowników są umieszczone na jednym poziomie,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku,
- po prawej stronie budynku, na parkingu, jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Biura Mosińskiego TBS Sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, 62-050 Mosina jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- wejście do biura spółki znajduje się od strony parkingu. Do wejścia prowadzą cztery stopnie,
- po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- drzwi do budynku wyposażone są w próg, następnie przedsionek i kolejne drzwi bez progów,
- po prawej stronie wejścia znajduje się winda osobowa,
- wszystkie pomieszczenia biura spółki usytuowane są na parterze budynku. W razie konieczności pracownik może również przyjąć osobę na zewnątrz przed budynkiem,
- do biura spółki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w biurze spółki nie ma pętli indukcyjnych,
- w biurze spółki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w biurze spółki brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku, dojście na piętro windą bądź schodami,
- po lewej stronie przed budynkiem jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,

- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- do budynku prowadzi podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- platforma w budynku znajduje się po prawej stronie za recepcją,
- drzwi wejściowo - wyjściowe z budynku oraz z hali głównej są drzwiami antypanicznymi z systemem dźwigni antypanicznych, co umożliwia szybkie i bezpieczne wyjście z budynku,
- w budynku znajduje się platforma, która umożliwia wjazd wózków inwalidzkich na pierwsze piętro,
- osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze oraz na piętrze budynku,
- przed trybunami na hali głównej na poziomie parkietu znajduje się wydzielone miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz piętrze budynku,
- przy budynku jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- przed wejściem do budynku znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- w budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
- przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- przed wejściem do budynku znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- w budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku,
- przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, przy ul. Wiosny Ludów 5, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

- przy wejściu do budynku znajduje się podjazd przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po całym budynku – układ na jednej kondygnacji – parter. W budynku nie ma windy,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna,
- w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku,
- przy budynku nie jest wydzielone miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością,
- w budynku nie ma obszarów kontroli.